

Ihr Logo

Ihre Firma GmbH
6020 Innsbruck, Bergstraße 5
Tel. 0512 / 12 34

Kunde:
Testfirma GmbH

Anschrift:
Teststraße 123
1010 Musterdorf

Projekt:
22110030 - Sanierung MFH Müllerstraße

Bestellnummer:
A01/123456789

Bau-Tagesbericht

Nr. 004

Datum 15.11.2021

Montageleitung Stefan Musterarbeiter

Witterung

Sonne Regen Wind Schnee Frost Sonstiges
6 Temp. min. 10 Temp. max. Schlechtwetter

Personaleinsatz

	Arbeitszeit	07:00	-	09:00	09:15	-	12:00	12:45	-	16:30	
1	Bauleitung	2	Std.		Facharbeiter		Std.		Sonstige		Std.
	Techniker		Std.	5	Hilfsarbeiter	8.5	Std.		Mitarbeiterstand	9	
1	Vorarbeiter	8.5	Std.	2	Fremdfirmen	1.5	Std.		Gesamtstunden	56	Std.

Arbeitsleistung / Leistungsfortschritt

EG: Feuchte Deckenplatten abmontiert
Vorbereitungsarbeiten für Austausch des beschädigten Kaltwasserrohres

Behinderungen / Erschwernisse

Nachbar aus Haus Nr. 48A hat wegen Lärmbelästigung die Polizei gerufen.

Prüfungen

Dichtheitsprüfung bei beschädigtem Kaltwasserrohr durchgeführt, negativ

Regieleistungen

Angekündigt Angeordnet Ausgeführt Regieleistungen werden im Regiebericht vermerkt

Unterschrift Mitarbeiter

Unterschrift Auftraggeber oder dessen bevollmächtigter Vertreter



15.11.2021

15.11.2021

Max Musterauftraggeber